


ME|FA

#371602









2H


Ax1 B




Bx1 A




Cx4 B




Dx2 A




Ex4 B




Fx1 B



Hx1 B




Ix1 B




Jx1 B




Kx1 A




Lx1 A




Nx1 A




Ox1 B




Px1 B




Qx1 B



Rx4 B




Sx59 B




M4x10mm

Tx55 B




Ø4xØ12x1mm

Ux2 B




Vx2 B




Ø6.2xØ9x3mm


Wx2 B



Xx1 B





Yx2 B




45x10mm

1







1-1




1-2

2









2-1

2-2


2-3




3




3-1




3-2




3-3




4




4-1




4-2




4-3





5







6









7




7-1




7-2




8




8-1





8-2





9














10







11



12





13

